

作業依頼内容

①：冷却水交換

1-1：サーモスタット交換

1-2：ウォーターポンプ交換

1-3：ホースエンジンアウトレット交換（水温センサー付に交換）

1-4：水温センサーケーブルを助手席シート下から車内に引き込み

1-4：テンショナーベアリング交換

1-5：冷却水交換、添加剤追加（エア抜き作業）

②：エンジンオイル交換

2-1：オイルフィルター交換

2-2：オイル交換、添加剤追加

③：フレーム防錆処理

3-1：Noxudol 750 をフレームの挿入口からスプレー塗布

車両情報

車名：スバル サンバーバン（2011年/平成21年）
3AT、二輪駆動（RR）、過給機なし

型式：EBD-TV1

型式指定番号：16128

類別区分番号：3059

原動機の形式：EN07

エア抜き手順（マニュアル引用）