

2年定期点検用整備記録簿 特定整備記録簿(写)

(☆印は1年 5,000km以下の走行距離によって省略できる項目
★印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目
◎印は火花プラグが白金プラグ又はイリジウム プラグの場合は省略できる項目)
点検の結果及び整備の概要

自家 乗用	点検 良好	交換	調整	A	清掃	C	省略	P
	特定 整備	修理	締付	T	給油(水)	L	該当 なし	

依頼者(使用者) の氏名又は名称	自動車登録番号又は車両番号
住所	車台番号

別表6

エンジン・ルーム点検


■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷

★取付けの緩み

オイルの漏れ

オイルの量




■冷却装置

ファンベルトの緩み、損傷

冷却水の漏れ

ファン ヘルト




■点火装置

☆◎火花・プラグの状態

点火時期

ディストリビュータのキャップの状態

スパーク プラグ




■燃料装置

燃料漏れ

エンジン

フューエル タンク



■バッテリー、電気配線

ターミナル部の緩み、腐食による接続不良

電気配線の接続部の緩み、損傷

バッテリー



■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

メーターリングバルブの状態

ブローパイ ガス還元装置の配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷

チャコール キャニスタの詰まり、損傷

燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェックバルブの機能

結露反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態


■エンジン

排気ガスの色

CO、HCの濃度

☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷

エア クリーナ エレメント



室内点検

■ハンドル

操作具合

遊び、がた

■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)

パーキング ブレーキの効き具合

パーキング ブレーキ レバー




■ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキの効き具合

ブレーキ ペダル




■クラッチ・ペダル

遊び

切れたときの床板とのすき間

クラッチ ペダル



足廻り点検

■かじ取り車輪

★ホイール アライメント

■ホイール

★タイヤの空気圧(スベアタイヤ含む)

★タイヤの亀裂、損傷


★タイヤの溝の深さ、異常な摩耗

★ボルト、ナットの緩み

★フロント ホイール・ベアリングのがた

★リア・ホイール・ベアリングのがた

ドラムの摩耗、損傷



■ショック・アブソーバ

損傷、オイルの漏れ

■サスペンション

取付部、連結部の緩み、がた、損傷

■ブレーキ・ディスク、ドラム

★ディスクとパッドとのすき間

★ブレーキパッドの摩耗


★ディスクの摩耗、損傷

★ドラムとライニングとのすき間

★ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗

ディスクの摩耗、損傷

ドラムの摩耗、損傷



■ブレーキのマスタ シリンダ、ホイール シリンダ、ディスク・キャリパ

マスタ・シリンダの液漏れ


ホイール シリンダの液漏れ

ディスク キャリパの液漏れ

マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷

ホイール シリンダの機能、摩耗、損傷

ディスク キャリパの機能、摩耗、損傷



下廻り点検

■エンジン・オイル

漏れ

■ステアリング ギヤ・ボックス

★取付けの緩み

■ステアリングのロッド、アーム類

★緩み、がた、損傷

ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷

■トランスミッション、トランスファ

★オイルの漏れ、量

トランスミッション




■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト

★連結部の緩み

ドライブ・シャフトのユバ・サル・ノット部のダスト・ブーツの亀裂、損傷

プロペラ シャフト

ドライブ シャフト



■デファレンシャル

★オイルの漏れ

★オイルの量

■ブレーキ・ホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態

ブレーキ ホース



■ホイール・シリンダ



車載式故障診断装置点検

OBIDの診断の結果

日常点検

ブレーキ液の量/バッテリー液の量

冷却水の量/エンジンオイルの量

エンジンのかかり具合、異音

低速と加速の状態

ヘッドランプ、ストップ ランプ、ウインカ ランプ等の点灯、汚れ、損傷

ウインド ウォッシャー液の量、噴射状態

ワイパの拭き取り状態

その他の点検・整備項目等(特殊な装置)・交換部品

メンテナンに関するアドバイス

次回の定期点検は 年 月です。

ご来店をお待ちしております。

この記録簿は、二年間携行保存して下さい。

使用者用

●CO、HC濃度(アイドリング時)

CO	%
HC	ppm

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左	mm	右	mm
後輪	左	mm	右	mm
前輪	左	mm	右	mm
後輪	左	mm	右	mm

自動車特定整備事業者の氏名又は名称

事業場の所在地

認証番号

(指定番号)

点検の年月日

整備完了年月日

点検(整備)時の総走行距離

整備主任者の氏名

点検の年月日	年 月 日
整備完了年月日	年 月 日
点検(整備)時の総走行距離	km
整備主任者の氏名	

2年定期点検用整備記録簿(特定整備記録簿写)

(☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(★印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(◎印は点検プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目)

点検の結果及び整備の概要

自家 乗用	点検 良好	交換	調整	A	清掃	C	省略	P
	特定 整備	修理	締付	T	給油(※)	L	該当 なし	

依頼者(使用者)の氏名又は名称

東京キリンビバレッジ サービス(株)

住所

東京都千代田区神田和泉町1

車名及び型式

スバル
EBD-TV1

原動機の型式

EN07

自動車登録番号又は車両番号

相模 480 き 7452

車台番号

TV1-202643

別表 6

エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷

★取付けの緩み

オイルの漏れ

オイルの量

パワー・ステアリング・ベルト

■点火装置

☆◎スパーク・プラグの状態

点火時期

ディストリビュータのキャップの状態



■バッテリー、電気配線

ターミナル部の緩み、腐食による接続不良
電気配線の接続部の緩み、損傷




■エンジン

排気ガスの色

CO、HCの濃度

☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷



■冷却装置

ファンベルトの緩み、損傷

冷却水の漏れ

ファン・ベルト

■燃料装置

燃料漏れ

エンジン

■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

メタリング・バルブの状態

ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷

チャコール・キャニスタの詰まり、損傷

燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能

触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

二次空気供給装置の機能

排気ガス再循環装置の機能

減速時排気ガス減少装置の機能

一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

室内点検

■ハンドル

操作具合

遊び、がた

■ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板とのすき間

ブレーキの効き具合



■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)

パーキング・ブレーキの効き具合



■クラッチ・ペダル

遊び

切れたときの床板とのすき間



足廻り点検

■かじ取り車輪

★ホイール・アライメント

■ショック・アブソーバ

損傷、オイルの漏れ

■サスペンション

取付部、連結部の緩み、がた、損傷

■ブレーキ・ディスク、ドラム

★ディスクとパッドとのすき間

★ブレーキ・パッドの摩耗

ディスクの摩耗、損傷

★ドラムとライニングとのすき間

★ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗

■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ

マスター・シリンダの液漏れ

ホイール・シリンダの液漏れ

ディスク・キャリパの液漏れ

マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷

ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷

ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷

■ホイール

★タイヤの空気圧(スベアタイヤ含む)

★タイヤの亀裂、損傷




★タイヤの溝の深さ、異常な摩耗

★ボルト、ナットの緩み

★フロント・ホイール・ベアリングのがた

★リア・ホイール・ベアリングのがた

ドラムの摩耗、損傷



下廻り点検

■エンジン・オイル

漏れ

■ステアリング・ギヤ・ボックス

★取付けの緩み

■ステアリングのロッド、アーム類

★緩み、がた、損傷

ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷

■トランスミッション、トランスファ

★オイルの漏れ、量



■ブレーキ・ホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態



■エキゾースト・パイプ、マフラ

★取付けの緩み、損傷、腐食

★遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食

マフラの機能



外廻り点検

■フレーム、ボデー

緩み、損傷

日常点検

ブレーキ液の量

バッテリー液の量

冷却水の量

エンジン・オイルの量

エンジンのかかり具合

異音

低速と加速の状態

ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷

ウインド・ウオッシャー液の量

ウインド・ウオッシャー液の噴射状態

ワイパの拭き取り状態

車載式故障診断装置点検

OBDの診断の結果

その他の点検・整備項目等

交換部品等

数量

エンジン・オイル	3.2 l
オイル・フィルタ	1 個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	1 l
ブレーキ・フルード	0.5 l
エンジン・オイル	2 l
ブレーキ・フルード	0.5 l

メンテナンスに関するアドバイス

A.J 3482 08

今回の定期点検は 4

年 7

月です。

ご来店をお待ちしております。

この記録簿は、二年間携行保存して下さい。

使用者用

●CO、HC濃度(アイドリング時)

CO	0.1	%
HC	10	ppm

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)

前輪 左	6.2	mm
前輪 右	6	mm
後輪 左	5.8	mm
後輪 右	5.8	mm

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪 左	6.8	mm
前輪 右	6.8	mm
後輪 左	3.5	mm
後輪 右	3.5	mm

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

(有)石原自動車修理工場
神奈川県横浜市大上1-30-14

点検の年月日

3 年 9 月 10 日

整備主任者の氏名

石原 勝人

整備完了年月日

3 年 9 月 10 日

点検(整備)時の総走行距離

93,262 km

注: エンジン・ルーム、室内、足廻り、下廻り、外廻り及び車載式故障診断装置の各点検項目は法に定められた項目を示す。OBDとは車載式故障診断装置を示す。

2年定期点検用整備記録簿(分解整備記録簿写)

☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目
 ◎印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目
 ◎印は点検項目が白点検項目又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目






点検の結果及び整備の概要

自家 乗用	点検 良好	交換 ×	調整 △	A	清掃 T	C	省略 L	P
	分解 ○	修理 △	締付 T	給油(水) L	該当 なし			


依頼者(使用者)の氏名又は名称 東 亜 リンビバレッジ サービス(株)	車名及び型式 スバル EBD-TV1	自動車登録番号又は車両番号 相模 480 き 7452
住所 東 亜 千代田区神田和泉町1	原動機の種類 EN07	初度登録年又は 初度検査年 平成23
		車台番号 TV1-202643

別表6



エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング ベルトの緩み、損傷 ☒ ★取付けの緩み ☒ オイルの漏れ ☒ オイルの量 ☒ 	■冷却装置 ファンベルトの緩み、損傷 ☒ 冷却水の漏れ ☒ ファンベルト 
■点火装置 ☆◎スパーク・プラグの状態 ☒ 点火時期 ☒ ディストリビュータのキャップの状態 ☒ 	■燃料装置 燃料漏れ ☒ フューエル・タンク 
■バッテリー・電気配線 ターミナル部の緩み、腐食による接続不良 ☒ 電気配線の接続部の緩み、損傷 ☒ 	■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 メーターリング・バルブの状態 ☒ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 ☒ 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷 ☒ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 ☒ 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 ☒ 触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 ☒ 二次空気供給装置の機能 ☒ 排気ガス再循環装置の機能 ☒ 減速時排気ガス減少装置の機能 ☒ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 ☒
■エンジン 排気ガスの色 ☒ CO、HCの濃度 ☒ ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 ☒ 	

室内点検

■ハンドル 操作具合 ☒ 遊び、がた ☒	■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル) 引きしろ(踏みしろ) ☒ パーキング・ブレーキの効き具合 ☒ 
■ブレーキ・ペダル 遊び ☒ 踏み込んだときの床板とのすき間 ☒ ブレーキの効き具合 ☒ 	■クラッチ・ペダル 遊び ☒ 切れたときの床板とのすき間 ☒ クラッチ・ペダル 


足廻り点検

■かじ取り車輪 ☆ホイール・アライメント ☒	■ホイール ☆タイヤの空気圧(スベアタイヤ含む) ☒ ☆タイヤの亀裂、損傷 ☒ ☆タイヤの溝の深さ、異常な摩耗 ☒ ☆ボルト、ナットの緩み ☒ ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた ☒ ☆リア・ホイール・ベアリングのがた ☒
■ショック・アブソーバ 損傷、オイルの漏れ ☒	■サスペンション 取付部、連結部の緩み、がた、損傷 ☒
■ブレーキ・ディスク、ドラム ☆ディスクとパッドとのすき間 ☒ ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ☒ ディスクの摩耗、損傷 ☒ ☆ドラムとライニングとのすき間 ☒ ☆ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗 ☒	ドラムの摩耗、損傷 ☒ 
■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ マスター・シリンダの液漏れ ☒ ホイール・シリンダの液漏れ ☒ ディスク・キャリパの液漏れ ☒ マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷 ☒ ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ☒ ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ☒	

下廻り点検

■エンジン・オイル 漏れ ☒	■ブレーキ・ホース、パイプ 漏れ、損傷、取付状態 ☒ 
■ステアリング・ギヤ・ボックス ★取付けの緩み ☒	■エグゾースト・パイプ、マフラー ☆取付けの緩み、損傷、腐食 ☒ ☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 ☒ マフラーの機能 ☒ 
■ステアリングのロッド、アーム類 ★緩み、がた、損傷 ☒ ボール・ジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 ☒	
■トランスミッション、トランスファ ☆オイルの漏れ、量 ☒ 	

外廻り点検

■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト ☆連結部の緩み ☒ ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 ☒ 	■フレーム、ボデー 緩み、損傷 ☒
■デフレンシャル ☆オイルの漏れ ☒ ☆オイルの量 ☒ 	

日常点検

ブレーキ液の量	☒
バッテリー液の量	☒
冷却水の量	☒
エンジン・オイルの量	☒
エンジンのかかり具合	☒
異音	☒
低速と加速の状態	☒
ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷	☒
ウインド・ウオッシャー液の量	☒
ウインド・ウオッシャー液の噴射状態	☒
ワイパの拭き取り状態	☒

その他の点検項目等

交換部品等	数量
エンジン・オイル	ℓ
オイル・フィルタ	個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	0.5ℓ
フロント・ワイパー・ゴム	2
ウオッシャー・液	0.5
オイル・リキッド	1
Rワイパー・ゴム	1
デフレクター	1

メンテナンスに関するアドバイス

下ホット 1セット

A 883674

●CO、HC濃度(アイドリング時)

CO	0.1	%
HC	10	ppm

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪 左	4.4	mm	右	4.4	mm
後輪 左	4	mm	右	4	mm
前輪 左	9	mm	右	9	mm
後輪 左	3.4	mm	右	3.4	mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

(有)石原自動車修理工場
 神奈川県横浜市大上1-30-14

点検の年月日

1年 9月 13日

整備完了年月日

1年 9月 13日

整備主任者の氏名

石原 勝人

点検(整備)時の総走行距離

76,162 km

注：エンジン・ルーム、室内、足廻り、下廻り及び外廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

次回の定期点検は2年7月です。ご来店をお待ちしております。

この記録簿は、二年間携行保存して下さい。

使用者用

2年定期点検用整備記録簿(分解整備記録簿写)

(★印は1年 5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(★印は2年 10,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(★印は点検プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目)

点検の結果及び整備の概要

自家 乗用	点検 良好	交換 修理	調整 締付	A T	清掃 給油(水)	C L	省略 該当 なし	P
----------	----------	----------	----------	--------	-------------	--------	----------------	---

依頼者(使用者)の氏名又は名称 東京キリンビバレッジ株式会社	車名及び型式 スバル EBD-TVI	自動車登録番号又は車両番号 東京 48-742
住所 東京都千代田区千代田	原動機の型式 E2007	初度登録年又は 初度検査年 23
		車台番号 202643

別表6

エンジン・ルーム点検 ■パワー・ステアリング ベルトの緩み、損傷 ★取付けの緩み オイルの漏れ オイルの量 	■冷却装置 ファンベルトの緩み、損傷 冷却水の漏れ ファンベルト
■点火装置 ★◎スパーク・プラグの状態 点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 スパーク・プラグ 	■燃料装置 燃料漏れ フューエル・タンク エンジン
■バッテリー、電気配線 ターミナル部の緩み、腐食による接続不良 電気配線の接続部の緩み、損傷 バッテリー 	■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 メーターリング・バルブの状態 ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷 チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 二次空気供給装置の機能 排気ガス再循環装置の機能 減速時排気ガス減少装置の機能 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
■エンジン 排気ガスの色 CO、HCの濃度 ★エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 エア・クリーナ・エレメント 	

室内点検 ■ハンドル 操作具合 遊び、がた 遊び 踏み込んだときの床板とのすき間 ブレーキの効き具合 ブレーキ・ペダル 	■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル) 引きしろ(踏みしろ) パーキング・ブレーキの効き具合 パーキング・ブレーキ・レバー
■クラッチ・ペダル 遊び 切れたときの床板とのすき間 クラッチ・ペダル 	
足廻り点検 ■かじ取り車輪 ★ホイール・アライメント ト ■ショック・アブソーバ 損傷、オイルの漏れ ■サスペンション 取付部、連結部の緩み、がた、損傷 ■ブレーキ・ディスク、ドラム ★ディスクとパッドとのすき間 ★ブレーキ・パッドの摩耗 ディスクの摩耗、損傷 ★ドラムとライニングとのすき間 ★ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗 ドラムの摩耗、損傷 ■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ マスター・シリンダの液漏れ ホイール・シリンダの液漏れ ディスク・キャリパの液漏れ マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷 ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 	

下廻り点検 ■エンジン・オイル 漏れ ■ステアリング・ギヤ・ボックス ★取付けの緩み ■ステアリングのロッド、アーム類 ★緩み、がた、損傷 ボール・ジョイントのダストブーツの亀裂、損傷 ■トランスミッション、トランスファ ★オイルの漏れ、量 トランスミッション ■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト ★連結部の緩み ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷 プロペラ・シャフト ドライブ・シャフト ■デファレンシャル ★オイルの漏れ ★オイルの量 デファレンシャル 	外廻り点検 ■ブレーキ・ホース、パイプ 漏れ、損傷、取付状態 ブレーキ・ホース ■エグゾースト・パイプ、マフラ ★取付けの緩み、損傷、腐食 ★遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラの機能 エグゾースト・パイプ マフラ
日常点検 ブレーキ液の量 バッテリー液の量 冷却水の量 エンジン・オイルの量 エンジンのかかり具合 異音 低速と加速の状態 ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷 ウインド・ウオッシャー液の量 ウインド・ウオッシャー液の噴射状態 ワイパの拭き取り状態 	

その他の点検項目等	
交換部品等	数量
エンジン・オイル	3ℓ
オイル・フィルタ	1個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	0.3ℓ
2024デスツホット	1
70ラフ	4
バッテリー-40B19L	1
オースミル	
70リード	3
メンテナンスに関するアドバイス	
4H-930599	

●CO、HC濃度(アイドリング時)	●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)	前輪 左 5.9 mm 右 5.8 mm
CO 0.02 %	●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ	後輪 左 6.0 mm 右 6.0 mm
HC 10 ppm		前輪 左 X mm 右 X mm
		後輪 左 3.9 mm 右 3.9 mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号
認証番号 2-3845
藤沢市石川5-1-13
有限会社 齊藤自動車

点検の年月日 29年9月5日	整備主任者の氏名 後藤勝徳
整備完了年月日 29年9月6日	点検(整備)時の総走行距離 5786.5 km

今回の定期点検は 年 月です。 ご了承をお待ちしております。 国 携行保存して下さい。 この記録簿は、二年間 使用者用

注：エンジン・ルーム、室内、足廻り、下廻り及び外廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

1年定期点検用整備記録簿(分解整備記録簿写)

(☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(●印は点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目)

点検の結果及び整備の概要

自家 乗用	点検 良好	交換 修理	調整 締付	A T	清掃 給油(水)	C L	省略 該当 なし	P
	●	○	×	△				

依頼者(使用者)の氏名又は名称 株式会社 石原自動車修理工場	車名及び型式 スバル EBD-TV1	自動車登録番号又は車両番号 相模 480キ 7452
住所 東京都千代田区神田和泉町1	原動機の型式 EN07	初度登録年又は 初度検査年 H.23
		車台番号 TV1-202643

別表6

今回の定期点検は

年

月です。

ご来店をお待ちしております。


この記録簿は、二年間
携行保存して下さい。

使用者用

エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷 ☒




パワー・ステアリング・ベルト

■冷却装置

ファンベルトの緩み、損傷 ☒

冷却水の漏れ ☒

ファン・ベルト



■点火装置

☆◎ スパーク・プラグの状態 ☒

点火時期 ☒

ディストリビュータのキャップの状態 ☒



スパーク・プラグ

■バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食による接続不良 ☒




バッテリー

■エンジン

排気ガスの色 ☒

CO, HCの濃度 ☒

☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 ☒



エア・クリーナ・エレメント

室内点検

■ブレーキ・ペダル

遊び ☒

踏み込んだときの床板とのすき間 ☒

ブレーキの効き具合 ☒



ブレーキ・ペダル

■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ) ☒

パーキング・ブレーキの効き具合 ☒



パーキング・ブレーキ・レバー

■クラッチ・ペダル

遊び ☒

切れたときの床板とのすき間 ☒



クラッチ・ペダル

足廻り点検


■ブレーキ・ディスク、ドラム

☆ディスクとパッドとのすき間 ☒

☆ブレーキパッドの摩耗 ☒

☆ドラムとライニングとのすき間 ☒

☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ☒




■ホイール

☆タイヤの空気圧(スベアタイヤ含む) ☒

☆タイヤの亀裂、損傷 ☒

☆タイヤの溝の深さ、異常な摩耗 ☒

☆ボルト、ナットの緩み ☒




■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ

マスター・シリンダの液漏れ ☒

ホイール・シリンダの液漏れ ☒

ディスク・キャリパの液漏れ ☒



下廻り点検

■エンジン・オイル

漏れ ☒

■トランスミッション、トランスファ

☆オイルの漏れ ☒


☆オイルの量 ☒



トランスミッション

■ブレーキ・ホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態 ☒




ブレーキ・ホース

■エグゾースト・パイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、腐食 ☒


☆遮熱板の取り付けの緩み、損傷、腐食 ☒



エグゾースト・パイプ

■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト

☆連結部の緩み ☒



プロペラ・シャフト

●CO, HC濃度 (アイドリング時)		●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)		●ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ	
CO	%	前輪 左	6.2 mm	右	6.2 mm
HC	ppm	後輪 左	6.2 mm	右	6.2 mm
		前輪 左	5.8 mm	右	5.8 mm
		後輪 左	3.5 mm	右	3.5 mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称(点検整備者)
及び事業場の所在地
株式会社 石原自動車修理工場
電話 0467-(78)2068番

点検の年月日 H.28年 9月 8日	整備主任者の氏名 堀 裕典
整備完了年月日 H.28年 9月 8日	点検(整備)時の総走行距離 46,825 km

注: エンジン・ルーム、室内、足廻り及び下廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

1年定期点検用整備記録簿(分解整備記録簿写)

☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目
○印は点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目

点検の結果及び整備の概要


自家 乗用	点検 良好	交換 修理	調整 締付	A T	清掃 給油(水)	C L	省略 該当 なし	P
----------	----------	----------	----------	--------	-------------	--------	----------------	---

依頼者(使用者)の氏名又は名称 東...	車名及び型式	自動車登録番号又は車両番号
住所 東...	原動機の型式	初度登録年又は 初度検査年
		車台番号

エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷




■冷却装置

ファンベルトの緩み、損傷

冷却水の漏れ


ファン・ベルト



■点火装置


☆◎ スパーク・プラグの状態

点火時期
ディストリビュータの
キャップの状態



■バッテリー

ターミナル部の緩み、
腐食による接続不良



■エンジン

排気ガスの色

CO、HCの濃度

☆エア・クリーナ・エレメン
トの汚れ、詰まり、損傷



室内点検

■ブレーキ・ペダル

遊び

踏み込んだときの床板
とのすき間

ブレーキの効き具合



■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

引きしろ(踏みしろ)

パーキング・ブレーキの
効き具合



■クラッチ・ペダル

遊び

切れたときの床板との
すき間



足廻り点検


■ブレーキ・ディスク、ドラム

☆ディスクとパッドとの
すき間

☆ブレーキパッドの摩耗

☆ドラムとライニングと
のすき間

☆ブレーキ・シューの摺動
部分、ライニングの摩耗



■ホイール

☆タイヤの空気圧(スベア
タイヤ含む)

☆タイヤの亀裂、損傷

☆タイヤの溝の深さ、異常
な摩耗

☆ボルト、ナットの緩み



■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ

マスター・シリンダの液漏れ

ホイール・シリンダの液
漏れ

ディスク・キャリパの液
漏れ

下廻り点検

■エンジン・オイル

漏れ

■トランスミッション、トランスファ


☆オイルの漏れ

☆オイルの量



■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト

☆連結部の緩み



■ブレーキ・ホース、パイプ


漏れ、損傷、取付状態



■エグゾースト・パイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、腐食

☆遮熱板の取り付けの緩
み、損傷、腐食



日常点検

ブレーキ液の量

バッテリー液の量

冷却水の量

エンジン・オイルの量

エンジンのかかり具合、異音

低速と加速の状態

ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウ
ィンカ・ランプ等の点灯、汚れ、損傷

ウインド・ウオッシャ液の量

ウインド・ウオッシャ液の噴
射状態

ワイパの拭き取り状態

その他の点検項目等

交換部品等

数量

エンジン・オイル	3.0ℓ
オイル・フィルタ	1 個
LLC (ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ
フロントワイパ・ゴム	2本
ウインド・ウオッシャ液	1本

メンテナンスに関するアドバイス

ステッカー No. BD 116657

●CO、HC濃度
(アイドリング時)

CO	%
HC	ppm

●タイヤの溝の深さ
(1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、
ライニングの厚さ

前輪 左	3.2 mm	右	3.2 mm
後輪 左	2.2 mm	右	2.2 mm
前輪 左	6.8 mm	右	6.8 mm
後輪 左	4.2 mm	右	4.2 mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称(点検整備者)
及び事業場の所在地並びに認証番号
神奈川県綾瀬市大上1丁目30-14

有限 石原自動車修理工場

電話 0467(78)2068 番

点検の年月日

年 月 日

整備完了年月日

年 月 日

整備主任者の氏名

点検(整備)時の総走行距離

km

注: エンジン・ルーム、室内、足廻り及び下廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

今回の定期点検は

年

月です。

ご来店をお待ちしております。

この記録簿は、二年間
携行保存して下さい。

使用者用

2年定期点検用整備記録簿(分解整備記録簿写)

☆印は1年 5,000km以下
★印は2年 10,000km以下の走行距離によって省略できる項目
◎印は点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は省略できる項目




点検の結果及び整備の概要

自家 乗用	点検 良好	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
	分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当 なし


依頼者(使用者)の氏名又は名称 東京	車名及び型式	自動車登録番号又は車両番号
住所 東京	原動機の型式	初度登録年又は 初度検査年
		車台番号

別表6


エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング ベルトの緩み、損傷 ☒ ☆取付けの緩み ☒ オイルの漏れ ☒ オイルの量 ☒ 	■冷却装置 ファンベルトの緩み、損傷 ☒ 冷却水の漏れ ☒ ファン・ベルト 
■点火装置 ☆◎スパーク・プラグの状態 ☒ 点火時期 ☒ ディストリビュータのキャップの状態 ☒ 	■燃料装置 燃料漏れ ☒ フューエル・タンク 
■バッテリー、電気配線 ターミナル部の緩み、腐食による接続不良 ☒ 電気配線の接続部の緩み、損傷 ☒ 	■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 メーターリング・バルブの状態 ☒ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 ☒ 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷 ☒ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 ☒ 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 ☒ 触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 ☒ 二次空気供給装置の機能 ☒ 排気ガス再循環装置の機能 ☒ 減速時排気ガス減少装置の機能 ☒ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 ☒
■エンジン 排気ガスの色 ☒ CO、HCの濃度 ☒ ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 ☒ 	


室内点検

■ハンドル 操作具合 ☒ 遊び、がた ☒	■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル) 引きしる(踏みしる) ☒ パーキング・ブレーキの効き具合 ☒ 
■ブレーキ・ペダル 遊び ☒ 踏み込んだときの床板とのすき間 ☒ ブレーキの効き具合 ☒ 	■クラッチ・ペダル 遊び ☒ 切れたときの床板とのすき間 ☒ クラッチ・ペダル 

足廻り点検

■かじ取り車輪 ☆ホイール・アライメント ☒	■ホイール ☆タイヤの空気圧(スベアタイヤ含む) ☒ ☆タイヤの亀裂、損傷 ☒ ☆タイヤの溝の深さ、異常な摩耗 ☒ ☆ボルト、ナットの緩み ☒ ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた ☒ ☆リア・ホイール・ベアリングのがた ☒
■ショック・アブソーバ 損傷、オイルの漏れ ☒	■サスペンション 取付部、連結部の緩み、がた、損傷 ☒
■ブレーキ・ディスク、ドラム ☆ディスクとパッドとのすき間 ☒ ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ☒ ディスクの摩耗、損傷 ☒ ☆ドラムとライニングとのすき間 ☒ ☆ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗 ☒ 	■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ マスター・シリンダの液漏れ ☒ ホイール・シリンダの液漏れ ☒ ディスク・キャリパの液漏れ ☒ マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷 ☒ ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ☒ ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ☒ 

下廻り点検

■エンジン・オイル 漏れ ☒	■ブレーキ・ホース、パイプ 漏れ、損傷、取付状態 ☒ 
■ステアリング・ギヤ・ボックス ☆取付けの緩み ☒	■ステアリングのロッド、アーム類 ☆緩み、がた、損傷 ☒ ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 ☒
■トランスミッション、トランスファ ☆オイルの漏れ、量 ☒ 	■エグゾースト・パイプ、マフラ ☆取付けの緩み、損傷、腐食 ☒ ☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 ☒ マフラの機能 ☒ 

外廻り点検

■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト ☆連結部の緩み ☒ ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 ☒ 	■デファレンシャル ☆オイルの漏れ ☒ ☆オイルの量 ☒ 
--	--

日常点検

■フレーム、ボデー 緩み、損傷 ☒	ブレーキ液の量 ☒ バッテリー液の量 ☒ 冷却水の量 ☒ エンジン・オイルの量 ☒ エンジンのかかり具合 ☒ 異音 ☒ 低速と加速の状態 ☒ ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷 ☒ ウインド・ウオッシャー液の量 ☒ ウインド・ウオッシャー液の噴射状態 ☒ ワイパの拭き取り状態 ☒
---	---

その他の点検項目等

交換部品等	数量
エンジン・オイル	3 ℓ
オイル・フィルタ	1 個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ
ワッシャー液	2 缶
ワッシャー液	0.5 ℓ
ワッシャー液	1 缶
ワッシャー液	1 缶

メンテナンスに関するアドバイス

AH 0460 17

今回の定期点検は 26 年 7 月です。ご来店をお待ちしております。

この記録簿は、二年間携行保存して下さい。

使用者用

●CO、HC濃度
(アイドリング時)

CO	21	%
HC	12	ppm

●タイヤの溝の深さ
(1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、
ライニングの厚さ

前輪	左	4.2	mm	右	4.2	mm
後輪	左	3.8	mm	右	3.8	mm
前輪	左	9	mm	右	9	mm
後輪	左	4	mm	右	4	mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

(有) 石神 神奈川県

点検の年月日

年 月 日

整備主任者の氏名

整備完了年月日

年 月 日

点検(整備)時の総走行距離

km

注：エンジン・ルーム、室内、足廻り、下廻り及び外廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。