

Guarantee and Maintenance

監 備 手 帳

②お客様控

2年定期点検用整備記録簿 分解整備記録簿(写)

☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目
★印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目
●印は点検項目が白金プラグ又はシリジウム・プラグの場合は省略できる項目

点検の結果及び整備の概要

自家 乗用	点検 良好	交換 修理	調整 締付	A 清掃	C 給油(水)	省略 該当 なし	P
	○	△	△	△	△	△	△

エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷



★取付けの緩み




オイルの漏れ



オイルの量



パワー・ステアリング・ベルト



■冷却装置


ファンベルトの緩み、損傷



冷却水の漏れ



ファン・ベルト



■点火装置

☆◎スパーク・プラグの状態



点火時期



ディストリビュータのキャップの状態



■燃料装置

燃料漏れ



フューエル・タンク




■バッテリー、電気配線

ターミナル部の緩み、腐食による接続不良



電気配線の接続部の緩み、損傷



■ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

メーターリング・バルブの状態



ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷



燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷



チャコール・キャニスタの詰まり、損傷



燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能



触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷



二次空気供給装置の機能



排気ガス再循環装置の機能



減速時排気ガス減少装置の機能



一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態



■エンジン


排気ガスの色



CO、HCの濃度



☆エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり、損傷



室内点検

■ハンドル

操作具合



遊び、がた



■ブレーキ・ペダル

遊び




踏み込んだときの床板とのすき間



ブレーキの効き具合



ブレーキ・ペダル



■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

引きしる(踏みしる)



パーキング・ブレーキの効き具合



■クラッチ・ペダル

遊び



切れたときの床板とのすき間



足廻り点検

■かじ取り車輪

★ホイール・アライメント



■ショック・アブソーバ

損傷、オイルの漏れ



■サスペンション

取付部、連結部の緩み、がた、損傷



■ブレーキ・ディスク、ドラム

★ディスクとパッドとのすき間



★ブレーキ・パッドの摩耗



ディスクの摩耗、損傷




★ドラムとライニングとのすき間



★ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗



ドラムの摩耗、損傷



■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ



マスター・シリンダの液漏れ



ホイール・シリンダの液漏れ



ディスク・キャリパの液漏れ



下廻り点検

■エンジン・オイル

漏れ



■ステアリング・ギヤ・ボックス

★取付けの緩み



■ステアリングのロッド、アーム類

★緩み、がた、損傷



ボール・ジョイントのダストブーツの亀裂、損傷



■トランスミッション、トランスファ

★オイルの漏れ



■エグゾースト・パイプ、マフラー

★取付けの緩み、損傷、腐食



★遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食



マフラーの機能



外廻り点検

■フレーム、ボデー

緩み、損傷



■厳しい使われ方を する車の点検項目

■かじ取り装置

ギヤ・ボックスの機能



ナックル又はかじ取車輪の旋回動作



■制動装置

倍力装置の機能



■走行装置

リム又はホイール・ディスクの損傷



■緩衝装置

シャシバネの緩衝能力



ショック・アブソーバの緩衝能力



■動力伝達装置

クラッチの断続機構の機能



トランスミッションの変速機構の機能



トランスファの動力分配機構の機能



プロペラ・シャフトの回転時の状態



ドライブ・シャフトの回転時の状態



■原動機の運転状態



日常点検

ブレーキ油の量/バッテリー液の量	冷却水の量/エンジン・オイルの量
エンジンのかかり具合、異音	低速と加速の状態
ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷	ウインド・ウオッシャー液の量、噴射状態
ワイパの拭き取り状態	

その他の点検項目等(特殊な装置)・交換部品

エンジンオイル	5.5L
ブレーキ油	1
ブレーキパッド	1L
ブレーキシュー	1
ブレーキマスター	1
ATF	6L

5747924	
LLC-45°C	56%

特殊な装置

メンテナンスに関するアドバイス

次回の定期点検は

年

月です。

ご来店をお待ちしております。

この記録簿は、二年間携行保存して下さい。

使用者用

●CO、HC濃度 (アイドリング時)

CO	0.00	%
HC	0	ppm

●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ

前輪 左	6.5	mm	右	6.5	mm
後輪 左	6.5	mm	右	6.5	mm
前輪 左	7	mm	右	7	mm
後輪 左	6.5	mm	右	7	mm

自動車分解整備事業者の
氏名又は名称
事業場の所在地
認証番号
(指定番号)

ブジョー・シトロエン東京株式会社
ブジョー・シトロエン有明サービスポイント
〒135-0063 東京都江東区有明1-2-25
第L03-5579-6360 FAX03-5579-6360
(認) 1-11061
(指) 1-3465

点検の年月日	24年5月10日
整備完了年月日	24年5月15日
点検(整備)時の総走行距離	38730 km
整備主任者の氏名	大田 亮

注:エンジン・ルーム、室内、足廻り、下廻り及び外廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

2年定期点検用整備記録簿(分解整備記録簿写)

※印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目
※印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目
※印は点検項目が白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合
は省略できる項目

自家 乗用	点検 良好	交換 ○	調整 ×	清掃 △	給油(水) L	省略 該当 なし
----------	----------	---------	---------	---------	------------	----------------



車名及び型式 スズキ ABA-X6XEV	自動車登録番号又は車両番号 成田 300 3165
原動機の種類 XFV	車台番号 VF7TDXFVJ78012828

別表 6

エンジン・ルーム点検

パワー・ステアリング ベルトの緩み、損傷 ☒ 取付けの緩み ☒ オイルの漏れ ☒ オイルの量 ☒	冷却装置 ファンベルトの緩み、損傷 ☒ 冷却水の漏れ ☒ ファン・ベルト
点火装置 スパーク・プラグの状態 ☒ 点火時期 ☒ ディストリビュータのキャップの状態 ☒	燃料装置 燃料漏れ ☒ フューエル・タンク
バッテリー、電気配線 ターミナル部の緩み、腐食による接続不良 ☒ 電気配線の接続部の緩み、損傷 ☒	ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 メタリング・バルブの状態 ☒ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 ☒ 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷 ☒ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 ☒ 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 ☒ 触媒反応方式等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 ☒ 二次空気供給装置の機能 ☒ 排気ガス再循環装置の機能 ☒ 減速時排気ガス減少装置の機能 ☒ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 ☒
エンジン 排気ガスの色 ☒ CO、HCの濃度 ☒ エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 ☒	

室内点検

ハンドル 操作具合 ☒ 遊び、がた ☒	パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル) 引きしろ(踏みしろ) ☒ パーキング・ブレーキの効き具合 ☒
ブレーキ・ペダル 遊び ☒ 踏み込んだときの床板とのすき間 ☒ ブレーキの効き具合 ☒	クラッチ・ペダル 遊び ☒ 切れたときの床板とのすき間 ☒

足廻り点検

かじ取り車輪 ★ホイール・アライメント ☒	ホイール ★タイヤの空気圧(スペアタイヤ含む) ☒ ★タイヤの亀裂、損傷 ☒ ★タイヤの溝の深さ、異常な摩耗 ☒ ★ボルト、ナットの緩み ☒
ショック・アブソーバ 損傷、オイルの漏れ ☒	サスペンション 取付部、連結部の緩み、がた、損傷 ☒
ブレーキ・ディスク、ドラム ★ディスクとパッドとのすき間 ☒ ★ブレーキ・パッドの摩耗 ☒ ディスクの摩耗、損傷 ☒ ★ドラムとライニングとのすき間 ☒ ★ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗 ☒	ドラムの摩耗、損傷 ☒
ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ マスター・シリンダの液漏れ ☒ ホイール・シリンダの液漏れ ☒ ディスク・キャリパの液漏れ ☒	マスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ☒

下廻り点検

エンジン・オイル 漏れ ☒	ブレーキ・ホース、パイプ 漏れ、損傷、取付状態 ☒
ステアリング・ギヤ・ボックス ★取付けの緩み ☒	エグゾースト・パイプ、マフラ ★取付けの緩み、損傷、腐食 ☒ ★遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 ☒ マフラの機能 ☒
ステアリングのロッド、アーム類 ★緩み、がた、損傷 ☒ ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 ☒	トランスミッション、トランスファ ★オイルの漏れ、量 ☒
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト ★連結部の緩み ☒ ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 ☒	外廻り点検 フレーム、ボデー 緩み、損傷 ☒
デファレンシャル ★オイルの漏れ ☒ ★オイルの量 ☒	日常点検 ブレーキ液の量 ☒ バッテリー液の量 ☒ 冷却水の量 ☒ エンジン・オイルの量 ☒ エンジンのかかり具合 ☒ 異音 ☒ 低速と加速の状態 ☒ ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷 ☒ ウインド・ウオッシャー液の量 ☒ ウインド・ウオッシャー液の噴射状態 ☒ ワイパの拭き取り状態 ☒

その他の点検項目等

システム-7-2アレ	
LDSアレ	X
交換部品等	数量
エンジン・オイル	5.5L
オイル・フィルタ	1 個
LLC (ロング・ライフ・クーラント)	1
ブレーキ・フルード	1
LDSアレ	5.0L

メンテナンスに関するアドバイス

CO、HC濃度 (アイドリング時) CO 0.02 % HC 3 ppm	タイヤの溝の深さ (1.6mm以上) 前輪 左 5.2 mm 右 5.2 mm 後輪 左 5.0 mm 右 5.0 mm 後輪 左 5.5 mm 右 5.5 mm 後輪 左 5.5 mm 右 6.3 mm
--	--

自動車分解整備事業者の氏名又は名称 千葉県千葉市若葉区高品町1563 〒264-0024 千葉県千葉市若葉区高品町1563 TEL 043-231-0468 FAX 043-231-0467 3-4662	点検の年月日 平成26年 5月 18日 整備完了年月日 平成26年 5月 18日	整備主任者の氏名 岡田 毅彦 点検(整備)時の総走行距離 48608 km
--	---	--

次回の定期点検は 年 月 日です。この記録簿は、二年間携行保存して下さい。

使用者用

エンジン・ルーム、室内、足廻り、下廻り及び外廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。

関プロ発行...複写禁止

整備記録簿(写)

名又は名称

諸
元
欄

登録番号又は車両番号

初度登録年又は初度検査年

車 名

型 式

車 台 番 号

原動機の型式

分解時の総走行距離

km

ク記号

分解 ○ 修理 △ 締付 T 給油 L
交換 × 調整 A 清掃 C

整備の概要

動機

動機の脱着

力伝達装置

ラッチの脱着(二輪を除く)

ランスミッションの脱着

ロペラ・シャフトの脱着

ディファレンシャルの脱着

クスル(二輪を除く)

フロント・アクスルの脱着

輪独立懸架装置(ストラットを除く)の脱着

ヤ・アクスル・シャフトの脱着

じ取り装置

ダ・ボックスの脱着

ンク装置連結部の脱着

じ取りホークの脱着

メンテナンスに関するアドバイス

■ 制動装置

マスタ・シリンダの脱着

バルブ類の脱着

ホースの脱着

パイプの脱着

倍力装置の脱着

ブレーキ・チャンバの脱着

ブレーキ・ドラム(二輪を除く)の脱着

ディスク・ブレーキ・キャリパの脱着

二輪のブレーキ・ライニングを交換するために行うブレーキ・シューの脱着

■ 緩衝装置

シャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く)の脱着

■ その他

けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置

(トローラ・ヒッチ及びボール・カブラを除く)の脱着

その他の点検・整備項目等

LDSリザーバに油を注ぐ
PSポンプホース
PS代用ホース

主な交換部品等

LDSリザーバ X1
PSポンプホース X1
PS代用ホース X2
LDS 5L
グリスアップ X1
ドライブシャフト X1
ホーント X1
エアホース X1

次回の定期点検は

年

月

日

です。

ご来店をお待ちしております。

注

この記録簿は二年間

携帯保存して下さい。

使用

者用

使用

者用

使用

者用

使用

者用

別表 6

次回の定期点検は

年

月

日

です。

ご来店をお待ちしております。

注

この記録簿は二年間

携帯保存して下さい。

使用

者用

使用

者用

使用

者用

番号

液の量

の量

プ、ウ

損傷

射状態

装置)・交換部品

5.5L

1

1.2

1

1

6L

置

アドバイス

10

15

30

km

光

使用

者用

使用

者用

新車納車前点検表

エンジンルーム

- ☒ ボンネットキャッチロック
- ☒ バッテリーターミナル
- ☒ バッテリー電圧 (_____ V)
- ☒ エンジンクーラント
- ☒ ブレーキ・パワーステアリングオイル
- ☒ ウインドウオッシャフルード

内装・外装

- ☒ タイヤ空気圧(スペアを含む)
- ☒ 外観(塗装・メッキ類)
- ☒ 各ドア(バックドア)開閉
- ☒ フューエルリッド
- ☒ ウインドウガラス(サンルーフ)
- ☒ キーによるロック・アンロック
- ☒ ヘッドライト・ウinker
- ☒ ハイトコントロール(C5)
- ☒ インテリアライト
- ☒ 警告灯/ホーン
- ☒ オーディオシステム
- ☒ ドアミラー
- ☒ マルチファンクションディスプレイ
- ☒ 時計・カレンダー調整

走行テスト

- ☒ エンジン始動状態
- ☒ ステアリング・シートアジャスト
- ☒ エアコンデショナー
- ☒ ワイパー
- ☒ ルームミラー
- ☒ ATシフトロック機構
- ☒ クルーズコントロール
- ☒ ATドライビングモード / 切替
- ☒ ブレーキ(フット・パーキング)
- ☒ クルーズコントロール
- ☒ 異音

走行後チェック

- <下廻り>
- ☒ エキゾーストシステム
- ☒ ステアリング(リンク・ジョイント)
- ☒ ドライブシャフト
- ☒ メンテナンスインジケーター
- ☒ LEXIA診断

最終確認

- ☐ トリップメーター「0」セット
- ☒ ドライブコンピューター
- ☒ フロアーマット
- ☒ ホイールキャップ
- ☒ ナンバープレート
- ☒ 内装・外装の清掃状態
- <搭載品>
- ☒ 車載工具一式/盗難防止ソケット
- ☒ 車検書入れケース一式

オプション

- ☐ 取付オプション

- ☐ 取付状態

売店名

シトロエン 福山
福山市津之郷町 202-1

車種

シトロエン C6

車台番号

VF7TDXFVJ 18012828

点検実施日

2007年 5月 17日

作業者

角

担当セールス

年 月 日

福山市津之郷町地産分1365番地の1
ハルニエ(有) 白川 泰久

09-11058

1年定期点検用点検整備記録簿 (分解整備記録簿写)

点検の結果及び整備の概要

(☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検 良好	良	交換	交	調整	調	清掃	清	省略	省
分解	分	修理	修	締付	締	給油(水)	給	該当なし	/

エンジンルーム点検

■パワーステアリング

ベルトの緩み、損傷

良 調



■点火装置

☆スパークプラグの状態

良 交

点火時期

良 調

ディストリビュータのキャップの状態

良 交



■バッテリー

ターミナル部の緩み、腐食

良 修



■エンジン

排気ガスの色

良 調

CO、HCの濃度

良 調

☆エアクリナエレメントの汚れ、詰まり、損傷

良 清



■冷却装置

ファンベルトの緩み、損傷

良 調

冷却水の漏れ

良 修

室内点検

■ブレーキペダル

遊び

良 調

踏み込んだときの床板とのすきま

良 調

ブレーキのきき具合

良 調



■パーキングブレーキレバー (ペダル)

引きしろ (踏みしろ)

良 調

パーキングブレーキのきき具合

良 調



■クラッチペダル

遊び

良 調

切れたときの床板とのすきま

良 調



足廻り点検


■ディスクブレーキ

☆ディスクとパッドとのすきま

良 修

☆ブレーキパッドの摩耗

良 交




■ドラムブレーキ

☆ドラムとライニングとのすきま

良 調

☆ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗

良 交



■ホイール

☆タイヤの空気圧

良 調

☆タイヤの亀裂、損傷

良 交

☆タイヤの溝の深さ、異常摩耗

良 交

スペアタイヤの空気圧

良 調

☆ナット、ボルトの緩み

良 調

■ブレーキのマスタシリンダ、ホイールシリンダ、ディスクキャリパ

マスタシリンダの液漏れ


良 交

ホイールシリンダの液漏れ

良 交

ディスクキャリパの液漏れ

良 交



下廻り点検

■トランスミッション、トランスファ

☆オイルの漏れ

良 修

☆オイルの量

良 給



■ドライブシャフト

☆連結部の緩み

良 締

■エンジンオイル

漏れ

良 修

■ブレーキホース、パイプ

漏れ、損傷、取付状態

良 交

■エキゾーストパイプ、マフラ

☆取付けの緩み、損傷、腐食

良 締

☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食

良 締



その他の点検項目

■ステアリング装置

ステアリングギヤボックスの油漏れ

良 締

ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷

良 交

■油圧サスペンション、動力伝達装置等

サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた、損傷

良 締

ダストブーツの損傷及び取付状態

良 交

油漏れ及び油量

良 交

ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷

良 交

■バッテリー

バッテリーの液量

良 給

■燃料装置

燃料漏れ

良 交

■灯火装置及び方向指示器

灯火又は点滅具合

良 交

■窓拭器、洗浄噴射装置

ウィンドウウォッシャの液量、噴射状態

良 交

ワイパーの払拭状態

良 交

■その他

診断システム故障メモリーの点検

良 修

メンテナンスインジケータのリセット

良

自動車登録番号又は車両番号又は車台番号

本田 300 7 3165

点検 (整備) 時の総走行距離

14515

km

交換部品等

交換部品等	数量
(定期交換部品項目については整備手帳P.40を参照してください。)	
エンジンオイル	5.8 l
オイルフィルタ	1 個
LLC (ロングライフクーラント)	l
ブレーキフルード	l

交換部品等	数量
(定期交換部品項目については整備手帳P.40を参照してください。)	
エンジンオイル	5.8 l
オイルフィルタ	1 個
LLC (ロングライフクーラント)	l
ブレーキフルード	l

メンテナンスに関するアドバイス

CO、HC濃度 (アイドリング時)

CO	2.01 %
HC	9 ppm

☆タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)

前輪	左	6.0 mm	右	6.0 mm
後輪	左	6.0 mm	右	6.0 mm
前輪	左	7.5 mm	右	7.5 mm
後輪	左	8.5 mm	右	8.5 mm

☆ブレーキパッド、ライニングの厚さ

事業場名、所在地、認証番号

シトロエン世田谷
TEL.03-6662-5566 FAX.03-6662-5567
〒154-0017 東京都世田谷区世田谷2-4-11

点検年月日

H21 年 4 月 2 日

整備完了年月日

H21 年 4 月 2 日

次回点検年月日

H22 年 5 月 日

整備主任者の氏名

中村 順一

自家用乗用車等別表第6

この記録簿は、二年間携行保存してください。

使用者用

メンテナンスレコード

車 名	車 台 番 号

実施年月日及び累計走行距離数	H19年7月2日	H21年4月2日	22年5月20日	22年6月22日	23年4月15日	23年4月29日	24年5月15日
実施した点検整備の内容	1676 km	14515 km	23256 km	24238 km	31131 km	31470 km	38730 km
日常点検	1500km点検	0			EXプラン		
1年点検整備							
2年点検整備			○				○
臨時整備（整備した部位名）		保証継承		112-10100(670 77L-F.S/W	PGサブリホースⓧ PG右圧ホースⓧ LDSリザーバーⓧ クランクシャフトⓧ D114ⓧ エアエレメントⓧ ホーランドⓧ	75ヤ④ X	
板金塗装（整備した部位名）							
油脂類の交換（交換したオイルの種類）	エンジンオイル		インジコイル				エンジンオイル 変換油 ATF
点検実施者	木下	山田イン	山田イン	山田イン	石明	PC有明SP	有明SP

実施年月日及び累計走行距離数	年 月 日	25年2月16日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
実施した点検整備の内容	km	42564 km	km	km	km	km	km
日常点検							
1年点検整備							
2年点検整備							
臨時整備（整備した部位名）		77L-F.S/W					
板金塗装（整備した部位名）							
油脂類の交換（交換したオイルの種類）							
点検実施者	木下	有明					